

# hohner

## Esquema de ligação. Conector 6 pinos Militar -Macho.

<b>10X2-03F5-XXXX</b> Pino A = - 0 Volts Pino B = Canal B Pino C = Canal A Pino D = Canal O Pino E= 0-20mA Pino F= + 18 a 28Volts	<b>XXXX-02F8-XXXX</b> Pino A = - 0 Volts Pino B = Canal B Pino C = Canal A Pino D = N/C Pino E= N/C Pino F= + 5 a 28 Volts	<b>XXXX-XXFX-XXXX</b> Pino A = Malha Pino B = - 0 Volts Pino C = + 5 a 28 Volts Pino D = Canal A Pino E= Canal B Pino F= N/C
<b>XXXX-XXAL-XXXX</b> Pino A = - 0 Volts Pino B = + 5 a 28 Volts Pino C = N/C Pino D = Canal A Pino E= Canal A/ Pino F= N/C	<b>XXXX-XXF4-XXXX</b> Pino A = - 0 Volts Pino B = + 5 a 28 Volts Pino C = Canal O Pino D = Canal B Pino E = Canal A Pino F = N/C	