

# hohner

## Esquema de ligação. Conector 7 pinos JMR -Macho.

XXXX-XXXX-XXXX	XXXX-XXXX-XXXX	XXXX-XXXX-XXXX
<p>Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = N/C Pino 5 = N/C Pino 6 = N/C Pino 7 = N/C</p>	<p>Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = N/C Pino 5 = N/C Pino 6 = N/C Pino 7 = N/C</p>	<p>Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = N/C Pino 5 = N/C Pino 6 = N/C Pino 7 = N/C</p>