

# hohner

## Esquema de ligação. Conector 9 pinos RC09 -Macho.

XXXX- <b>XXXX</b> -XXXX	XXXX- <b>XXXX</b> -XXXX	XXXX- <b>XXXX</b> -XXXX
<p>Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = N/C Pino 4 = N/C Pino 5 = N/C Pino 6 = N/C Pino 7 = N/C Pino 8 = N/C Pino 9 = N/C</p>	<p>Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = N/C Pino 4 = N/C Pino 5 = N/C Pino 6 = N/C Pino 7 = N/C Pino 8 = N/C Pino 9 = N/C</p>	<p>Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = N/C Pino 4 = N/C Pino 5 = N/C Pino 6 = N/C Pino 7 = N/C Pino 8 = N/C Pino 9 = N/C</p>